


Supplerende materiale om mulige placeringer vedr. masteplacering til opfyldelse af dækningskrav fra Energistyrelsen i området omkring Buresø

I forlængelse af borgermøde 19. september d.å. er her en gennemgang af de placeringer, der blev drøftet på borgermødet, samt de nye forslag, der er stillet i forlængelse af mødet.

Derudover er der kommentarer til udarbejdelse af illustrationer.

Mulige masteplaceringer



Figur.7. Mulige antenneplaceringer der gennemgås i følgende skema

	Matr.nr./Navn	Generel kommentar	Radioteknisk	Lokale påvirkninger
A	13l Slagslunde By, Slagslunde	Ingen aftale opnået med lodsejer	OK	Forholdsvis synlig for flere naboer. Dog er der en del beplantning, der vil skjule en del af det nederste anlæg. Ikke optimalt ift. beboerhensyn
B	47c, Slagslunde By, Slagslunde	Ingen aftale opnået med lodsejer, Naturstyrelsen	OK	Toppen af mast er synlig. Men nederste del og teknikskab er skjult af træer ud mod beboere
C	12y, Slagslunde By, Slagslunde	Ingen aftale opnået med lodsejer	Udenfor søgeområdet. Den fornødne dækning kan ikke opnås.	I udkanten af Buresø. Vil ikke visuelt genere voldsomt.
D	91a, Slagslunde By, Slagslunde	Ansøgt placering	OK	Toppen af mast er synlig. Men nederste del og teknikskab er skjult af træer ud mod beboere
E	11x, Slagslunde By, Slagslunde	Ingen aftale opnået med lodsejer	OK	Forholdsvis synlig for flere naboer. Ikke optimalt ift. beboerhensyn
F	12bk, Slagslunde By, Slagslunde	Ingen aftale opnået med lodsejer	OK	Meget centralt imellem boligerne. Ikke optimalt ift. beboerhensyn
G	50af, Slagslunde By, Slagslunde	Ingen aftale opnået med lodsejer. For lille matrikel og en del vandledninger i jorden.	OK	Meget centralt imellem boligerne. Ikke optimalt ift. beboerhensyn
H	44d, Slagslunde By, Slagslunde	Ingen aftale opnået med lodsejer	OK	Meget centralt imellem boligerne. Ikke optimalt ift. beboerhensyn
I	1a, Mørdrup By Uggeløse	Ingen aftale opnået med lodsejer	Udenfor søgeområdet. Den fornødne dækning kan ikke opnås.	I tilknytning til eksisterende (lavere) bebyggelse. Vil ikke visuelt genere voldsomt.
J	6eø, Uggeløse By, Uggeløse	Eksisterende antenneplacering i	Udenfor søgeområdet. Den fornødne dækning kan ikke opnås.	

K	9bx, Slagslunde By, Slagslunde	Eksisterende antenneplacering i	Udenfor søgeområdet. Den fornødne dækning kan ikke opnås.	
L	4æ, Jørlunde By, Jørlunde	Eksisterende antenneplacering i	Udenfor søgeområdet. Den fornødne dækning kan ikke opnås.	
M	29a, Jørlunde By, Jørlunde	Ansøgt mastepacering	Udenfor søgeområdet. Den fornødne dækning kan ikke opnås.	
N	91a, Slagslunde By, Slagslunde	Foreslået af Egedal Kommune i forlængelse af borgermøde	OK	Se kommentar nedenfor
O	91a, Slagslunde By, Slagslunde	Foreslået af Egedal Kommune i forlængelse af borgermøde	OK	Se kommentar nedenfor
P	8B, Jørlunde By, Jørlund	Foreslået af Egedal Kommune i forlængelse af borgermøde	Udenfor søgeområdet. Eksisterende bærerør på bygning, hvor der ikke er plads til yderligere udstyr eller yderligere forhøjelse af struktur. Antennernes placering er kun ca 10 m.	

Kommentarer til nye placeringsforslag i Slagslunde Skov

De to foreslåede placeringer længere ind i Slagslunde Skov vil godt kunne fungere rent radiomæssigt. Dog bør der gøres opmærksom på, at der i etableringsfasen ville skulle sikres adgang til relativt tungt og stort maskineri, der som udgangspunkt kræver en adgangsvej på 10m i bredden. Det er bl.a. gravemaskiner, betonkanoner og kraner. Derfor bør det overvejes om en placering inde i skoven er at foretrække, idet der måske skal fælles træer til formålet.

Illustrationer

Når vi udarbejder illustrationer, er det normalt ved at tage et billede i normal øjenhøjde og at billedet er taget i en vandret vinkel. Der skal være noget bebyggelse eller andet målfast til stede, for at kunne udarbejde illustrationerne korrekt. Er der udelukkende beplantning på billedet, kan illustrationen ikke udarbejdes præcist nok.

Der er flere af de foreslåede indkigsplaceringer, hvor placeringen er så tæt på masten, at man ikke vil kunne se illustrationen af masten, idet man er nødt til at vinkle kameraet op mod himlen for at få masten med på billedet. I dette område, er der meget beplantning, og der vil derfor være risiko for, at der ikke kan udarbejdes tilstrækkelig korrekte illustrationer.

Derfor har vi følgende forslag til alternative illustrationspunkter. To af placeringerne er de samme som dem I har foreslået. Men der er herfra foreslået nogle placeringer, der ligger længere væk, og som vil give et indtryk af, hvor meget man kan se masten fra andre steder af Bursø. På den måde vil flere borgere få et indtryk af, hvor tydelig masten bliver.

1-5 er de af Egedal Kommune foreslåede indkigspunkter. A-E er foreslået af KAMTOWER (Se Figur 2).



Figur.8.Forslag.til.indkigspunkter;Tallene.7_1er.forslag.fra.Egedal.Kommune;Bogstaverne.A_E.er.forslag.fra.KAMTOWER

Sig til hvis der er spørgsmål til ovenstående.

Mvh. KAMTOWER A/S